

**Faktúra č.:**
**210700454**

05-ŠKODA Bežná

Strana: 1/2

**Dodávateľ:**

AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o.

Prešovská cesta 69

040 22 Košice

IČ DPH: SK2020481991

IČO: 31706495

DIČ: 2020481991

OR Okres.súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka: 6084/V

č. účtu: TATRKBX-2620716295/1100/1100

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2071 6295 SWIFT: TATRKBX

TEL: 055 - 633 14 44, FAX: 055 - 633 89 09

**Odberateľ:**

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

 Dopravný podnik mesta Košice  
 akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

IČ DPH: SK2020488206

**15.06.2021**

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IBAN:

Tel.: 421905640060

Prílohy:

Vybavuje:

Dátum vystavenia: 10.06.2021

Konštantný symbol: 0308

**Zákazka č. 5002454**

Dátum dodania: 10.06.2021

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 25.07.2021

EČV: KE-944ID Model: ŠKODA OCTAVIA II,

Stav tach.: 201611 km

**Účtujeme Vám:**

VIN: TMBCE61Z0C2177476

 Skladové dielce  
 katalogové číslo - názov

	Počet	mj	Cena pred zľavou/mj	% zľavy	Cena po zľave/mj	Cena celkom	Výška zľavy	% DPH
180858 - TOTAL QUARTZ INEO L LIFE 5W30 SD	4,30	L	15,42	15,00	13,11	56,36	9,95	20
03L115562 - Olejový filter	1,00	ks	14,50	15,00	12,33	12,33	2,17	20
1K1819669 - Peľový filter	1,00	ks	34,65	15,00	29,45	29,45	5,20	20
1K0129620D - Vzduchový filter	1,00	ks	26,65	15,00	22,65	22,65	4,00	20
N 90813202 - Šruba výpustná ol.vane	1,00	ks	5,00	15,00	4,25	4,25	0,75	20
1K0512149B - PODLOZKA	2,00	ks	5,81	15,00	4,94	9,88	1,74	20
WHT003467 - SROUB S SESTIHR.HLAVOU (KOMBI)	2,00	ks	4,14	15,00	3,52	7,04	1,24	20
1K0512297D - Miska pružiny spodná	2,00	ks	5,81	15,00	4,94	9,88	1,74	20
3C0513353C - Uloženie tlmiča Z	2,00	ks	34,24	15,00	29,10	58,21	10,27	20
3C0511359 - Doraz tlmiča zad.	2,00	ks	17,40	15,00	14,79	29,58	5,22	20
N 10628601 - SROUB S SESTIHRANNOU HLAVOU	2,00	ks	3,91	15,00	3,32	6,65	1,17	20
N 10304102 - MATICE SESTIHRANNA,SAMOJISTNA	2,00	ks	1,31	15,00	1,11	2,23	0,39	20
WHT000228 - Šruba excentrická	2,00	ks	7,99	15,00	6,79	13,58	2,40	20
WHT000232 - EXCENTRICKA PODLOZKA	2,00	ks	1,13	15,00	0,96	1,92	0,34	20
N 10106402 - Matica M12	4,00	ks	1,47	15,00	1,25	5,00	0,88	20
LS4295046 - Pružina zadná	2,00	ks	42,10	35,00	27,37	54,73	29,47	20
LMI36758 - Rameno zadné	2,00	ks	76,76	35,00	49,89	99,79	53,73	20
N 90648401 - Šruba M10x35	4,00	ks	1,32	15,00	1,12	4,49	0,79	20
B 000750M7 - Brzdová kvapalina	1,15	L	6,31	15,00	5,36	6,17	1,09	20
G 12E050A2 - CHLADICI KAPALINA-HOTOVA SMES	0,50	L	7,60	15,00	6,46	3,23	0,57	20
17635 - Žiar.12V/21W	1,00	ks	0,41	15,00	0,35	0,35	0,06	20
17125 - Žiar.12V/5W suf.	1,00	ks	0,23	15,00	0,20	0,20	0,03	20
39-0556 - Zadný stierač	1,00	ks	13,10	15,00	11,14	11,14	1,96	20
<b>Celkom diely:</b>					<b>pred zľavou: 584,27</b>	<b>zľava: 135,16</b>	<b>po zľave: 449,11</b>	

 Ostatné diely  
 katalogové číslo - názov

	Počet	mj	Cena pred zľavou/mj	% zľavy	Cena po zľave/mj	Cena celkom	Výška zľavy	% DPH
0011111 - Drobný spotrebný a režijný materiál	1,00	ks	32,85	0,00	32,85	32,85	0,00	20
<b>Celkom ostatné diely:</b>					<b>pred zľavou: 32,85</b>	<b>zľava: 0,00</b>	<b>po zľave: 32,85</b>	

 Servisné pracovné pozície  
 prac.pozícia - popis

	Nh/Ks	Opakov. Obtiaž.	Cena pred zľavou/Nh	% zľavy	Cena po zľave/mj	Cena celkom	Výška zľavy	% DPH
00100060 - DIAGNOSTIKA A ANALYZA ZAVADY	1,00	1,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	20
01350000 - Intervalový servis	1,10	1,40	35,00	0,00	35,00	53,90	0,00	20
01400050 - Servis vym.brzd.kapaliny	0,50	1,40	35,00	0,00	35,00	24,50	0,00	20
00100027 - TEST TLMIČOV A BRZD	0,30	1,10	35,00	0,00	35,00	11,55	0,00	20
42722050 - Výmena zadných pružín a zadných ramien	4,50	1,40	35,00	0,00	35,00	220,50	0,00	20
00100024 - GEOMETRIA MERANIE P+Z NÁPRAVY	1,00	1,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	20
00100025 - GEOMETRIA NASTAVENIA ZBIEHAVOSTI	0,50	1,00	35,00	0,00	35,00	17,50	0,00	20
00100501 - Dezinfekcia interiéru ozónom I	1,00	1,00	25,00	99,50	0,13	0,13	24,87	20
00100501 - Dezinfekcia interiéru ozónom II	1,00	1,00	25,00	50,00	12,50	12,50	12,50	20
<b>Celkom práce:</b>					<b>pred zľavou: 447,95</b>	<b>zľava: 37,37</b>	<b>po zľave: 410,58</b>	

**Faktúra č.:**
**210700454**

Strana:

Objednávka č. OBJ-20211561

 Opravca odporúča nabitie akumulátora, výmenu predných a zadných brzdových kotúčov a dosiek na základe výsledku testu brzd.  
 Z konštrukčných dôvodov nie je možné vpredu nastaviť odklon.

Rekapitulácia DPH:	DPH (%)	základ DPH:	hodnota DPH:
	20,00	892,70	178,54
	10,00	0,00	0,00
	spolu:	892,70	178,54

<b>Pred zľavou bez DPH:</b>	<b>1065,07 EUR</b>
<b>Zľava bez DPH:</b>	<b>172,53 EUR</b>
<b>Po zľave bez DPH:</b>	<b>892,54 EUR</b>
<b>Zaokrúhlenie bez DPH:</b>	<b>0,16 EUR</b>
<b>Celkom po zľave bez DPH:</b>	<b>892,70 EUR</b>
<b>Hodnota DPH:</b>	<b>178,54 EUR</b>

**K úhrade: 1071,24 EUR**

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 záručná doba na diely a príslušenstvo predané cez pult a montážou prostredníctvom zákazky je 24 mesiacov, a záručná doba na opravu/úpravu veď je 3 mesiace od dátumu kúpy tovaru alebo od dátumu prevzatia vozidla. V prípade odborného posúdenia má spotrebiteľ právo sa obrátiť na odborné stredisko, t.j. ktorýkoľvek autorizovaný servis danej značky vozidla. Zákazník/Odberateľ bol oboznámený s obsahom a podmienkami reklamačného poriadku dodávateľa, ktorý je verejne prístupný v priestoroch prijímacej kancelárie servisu predávajúceho/dodávateľa, kde sa uplatňuje reklamácia alebo garančná požiadavka.

**AUTOSPOL VLASATY, spol. s r.o.**  
 Prešovská cesta 69, 040 22 Košice  
 Vyhotovil: **Jana SZABOOVA**  
 DIČ: 2020481991, IČ DPH: SK2020481991  
 Zapísaný: OR Okresného súdu Košice I  
 Oddiel: Sro, Vložka č. 6084/V

Prevzal