

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD: 2021040

Dodávateľ: CASSO s.r.o. Pražská 4 040 11 Košice Slovenská republika IČO: 44328419 DIČ: 2022667196 IČ DPH: SK2022667196 Číslo účtu: SLSP a.s., č.ú.: SK70 0900 0000 0050 3834 6165 Obchodný register: Okresný súd Košice I., č.v.22315/V, odd. Sro	Odberateľ: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice Slovenská republika IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206
Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť 1 23.04.2021	
Dátum splatnosti: 02.05.2021 Dátum vystavenia: 22.04.2021 Dátum dodania: 22.04.2021 Forma úhrady: Prevodný príkaz	Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2021040 Objednávka: 0 Web stránka, email, telefón: https://www.kosiceklima.sk , casso@casso.sk, +421-915-643-981

Fakturujeme Vám servisnú kontrolu a čistenie klimatizačných zariadení na základe objednávky č. OBJ-20210970:

Kód	Názov	Jednotková cena b DPH	Dph [%]	Jednotková cena s DPH	Mj	Počet	Spolu s dph
421	údržba, servis a kontrola klimatizačného zariadenia	24.90 €	20	29.88 €	ks	7.0000	209.16 €
Spolu s DPH: 209.16 €							K ÚHRADE: 209.16 €

Rekapitulácia DPH

bez dane	DPH [%]	DPH	s DPH
174.30	20	34.86	209.16
0.00	10	0.00	0.00
174.30		34.86	209.16

Príloha faktúry:

- dodací list
- protokol o vykonaní servisnej kontroly- 7 zariadení

 Spracoval: Tóthová

 Zákazník:

CASSO

CASSO s.r.o., Pražská 4, 040 01 Košice
 Pôst. adresa: Popradská 68, 040 11 Košice
 IČO: 44 328 419 IČ DPH: SK2022667196
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA